

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 7年5月	2KG-FV80VYP	クレーン付平	FV80VY-500122
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
211km		A/T シフトパイロット 1 2速	エア－	長：6,300 mm 幅：2,480 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 300L
点検項目	結果	状態	上物仕様					
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態			
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	鉄板 縞板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							

特記事項	スマートキー2個、ドアキー2本 フルトレーラー仕様、エンジン馬力476PS
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10	10		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				—	—	—	—
				素材：スチール	備考：スペアタイヤ・キャリア無し		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	喜多村製作所	「T53971」	令和 7年3月
【備考】スタンションポール14本、スタンション穴14箇所、強化フック7箇所、ロープフック11対			
クレーン／クレーン／林業用	LOGLIFT	105Z87 「BF105Z000866」	令和 6年
【備考】林業用、折り曲げ式クレーン、リヤアウトリガー、トップシート			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】				
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき 床 汚れ