

| 車 両 情 報 |         |     |      |                          |                       |
|---------|---------|-----|------|--------------------------|-----------------------|
| 車名      | 初年度登録   | 型式  | 形状   | 車台番号                     |                       |
| 東邦      | 令和 5年7月 |     | ダンプ  | TF2523-88153             |                       |
| 走行      | 馬力      | シフト | ブレーキ | ボディ内寸                    |                       |
|         |         |     | エアー  | 長: 6,920 mm<br>高: 900 mm | 幅: 2,200 mm<br>門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ／  |    |
| オイル混入 | ／  |    |
| オイル漏れ | ／  |    |
| 水混入   | ／  |    |
| 水漏れ   | ／  |    |
| 燃料漏れ  | ／  |    |
| 排気    | ／  |    |
| マフラー  | ／  |    |
| ターボ   | ／  |    |
| 冷却水吹返 | ／  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ／  |    |
| ギア抜け  | ／  |    |
| クラッチ  | ／  |    |
| 異音    | ／  |    |
| オイル漏れ | ／  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 電装関係      |      |    |
|-----------|------|----|
| 点検項目      | 結果   | 状態 |
| エアコン      | /    |    |
| スターター     | /    |    |
| オルタネーター   | /    |    |
| P/W (運転席) | /    |    |
| P/W (助手席) | /    |    |
| 坂道発進装置    | /    |    |
| 異常ランプ     | /    |    |
| オーディオ     | /    |    |
| バックカメラ    | /    |    |
| 電格ミラー     | /    |    |
| ETC       | /    |    |
| タコグラフ     | /    |    |
| 上物仕様      |      |    |
| 点検項目      | 結果   | 状態 |
| 床材質       | / 鉄板 |    |

| キャビン   |    |    |
|--------|----|----|
| 点検項目   | 結果 | 状態 |
| シート    | ／  |    |
| ヘッドライト | ／  |    |
| ウィンカー  | ◎  |    |
| ワイパー   | ／  |    |
| ミラー    | ／  |    |

| 走行関係  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| リーフサス | ◎  |    |
| エアサス  | ／  |    |
| パワステ  | ／  |    |
| ハンドドル | ／  |    |
| 燃料タンク | ／  |    |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ／  |    |
| オイル濡れ | ／  |    |
| デフロック | ／  |    |

|              |
|--------------|
| 特記事項         |
| 記録簿 有 (R6/9) |

▼ **タイヤ残量**

単位 : mm

|     |   |    |   |
|-----|---|----|---|
| —   | — | —  | — |
| 8   | 8 | 10 | 8 |
| 8   | 9 | 8  | 8 |
| スベア |   | 12 | — |





| タイヤサイズ       |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| —            | —            | —            | —            |
| 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR | 11R22.5 14PR |
| —            | —            | —            | —            |
| スベア          | 11R22.5 14PR | —            | —            |
| 備考：          |              |              |              |

素材：スチール

備考：

| 上物仕様                                          |      |                        |          |
|-----------------------------------------------|------|------------------------|----------|
| 上物名                                           | メーカー | 型式「製造番号」               | 年式       |
|                                               | 東邦車輛 | D20LB<br>「M125-213-02」 | 令和 4年10月 |
| 【備考】角形、電動コボレーン、自重計、前壁梯子、スコップ掛け、ダンブ・コボレーン動作未確認 |      |                        |          |
|                                               |      |                        |          |
| 【備考】                                          |      |                        |          |
|                                               |      |                        |          |
| 【備考】                                          |      |                        |          |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       |    |



| 【外装】     |           |    | 【ボデー内】 |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|--------|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり    | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |