

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
東邦	平成30年6月		セミトレーラー	国 [01] 116438
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア	長: 6,200 mm 幅: 2,990 mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウィンカー	◎	
水混入	/		P/W (運転席)	/		ワイパー	/	
水漏れ	/		P/W (助手席)	/		ミラー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/				
排気	/		異常ランプ	/		走行関係		
マフラー	/		オーディオ	/		点検項目	結果	状態
ターボ	/		バックカメラ	/		リーフサス	/	
冷却水吹返	/		電格ミラー	/		エアサス	/	
ミッション			ETC	/		パワステ	/	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	/	
ギア鳴き	/		上物仕様			燃料タンク	/	
ギア抜け	/		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	木材、鉄板	点検項目	結果	状態
異音	/					異音	/	
オイル漏れ	/					オイル漏れ	/	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	4	5	5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5
0	0	0	0	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		-	-	スペア		-	-

素材: スチール 備考: 16輪. スペアタイヤ欠品。





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	東邦車輛	TD50J8T2S 「TD50J8T2S-G508」	平成30年6月

【備考】アウトリガー独立手動式。全幅2990mm。中央平面部床面地上高約540mm。スロープハンガー付。作業灯2ヶ(不灯)。スタンション穴前後4対。フェンダーゴム切れ。床板割れ・削れ・剥がれ。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ