

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
フルハーフ	平成15年7月		タンクローリー	DFPFF241AN-30015		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
			エア-	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／				
マフラー	／		オーディオ	／				
ターボ	／		バックカメラ	／				
冷却水吸込	／		電格ミラー	／				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／					リーフサス	／	
ギア抜け	／					エアサス	◎	
クラッチ	／					パワステ	／	
異音	／					ハンドル	／	
オイル漏れ	／					燃料タンク	／	
リターダ	／							
デフ			床材質			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／			／		異音	／	
オイル漏れ	／					オイル漏れ	／	
デフロック	／					デフロック	／	

特記事項





記録簿 無 ()

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位：mm	
— — — —	— — — —
— — — —	— — — —
4 4 4 4	11R22.5 14PR 11R22.5 14PR 11R22.5 14PR 11R22.5 14PR
スペース — —	スペース 11R22.5 14PR —

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	ヤスタファインテ	117456 M105RD.100 「1006851.HJ」	平成15年6月
【備考】積載物：ミルク、容量10.5KL、タンク材質：ステンレス			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------