

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年3月	TKG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7036222
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
175,814km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,300 mm 幅: 1,950 mm 高: 1,860 mm 内高: 1,840 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○ ロッカーカバー 後方にじみ	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。左サイドバンパーへこみ。
エンジンキー2本（内、キーレス付き1本）。ポディーキー2本。

記録簿 有 (H26/8~R7/3)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位 : mm	
5 5	205/80R17.5 205/80R17.5
— —	— —
4 6 6 5	205/80R17.5 205/80R17.5 205/80R17.5 205/80R17.5
— — — —	— — — —
スベア 8 —	スベア 205/80R17.5 —
	素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F131183」	平成25年3月
【備考】断熱：リヤ、サイド75mm。前方水抜き穴1対。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。左サイド扉片開式。エアリブ曲がり。左右観音扉下部枠割れ。水切り曲がり。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XZ32LSC-P 「F131183」	平成25年3月
【備考】-30℃設定　＋18.5℃　→　－8℃（1h）確認。稼働時間5601h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------