

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年7月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-502161
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
960,945km	380PS/279KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 9,650 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	キャリア取付面 しみ
オイル漏れ	◎	しみ				デフロック	◎	
リターダ	/							

**特記事項** スマートキー4ヶ、アドブルータンクキー1本、燃料タンクキー1本、ボデーキー1本(固着)、1軸2軸、4軸外側ダンペリ、LED車幅灯  
左右4ヶ不灯、右側コーナパネルリベット留め、左側サイドバンパー曲がり。  
**記録簿** 有 (H30/12~R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	12			265/70R19.5	265/70R19.5		
13	12			265/70R19.5	265/70R19.5		
8	9	8	8	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
9	10	6	12	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア	-	-		スペア	-	-	
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「839A2518」	平成30年3月
【備考】 ラッシングレール2段、引き出しフック12対、LED庫内灯4ヶ、スタンション穴2個、右後ステンレス工具箱、庫内汚れ、擦れ、穴有			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ