

| 車 両 情 報  |             |             |         |                                          |
|----------|-------------|-------------|---------|------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                                     |
| いすゞ      | 平成29年6月     | TPG-NKR85AN | スライドダンプ | NKR85-7061447                            |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                                    |
| 43,627km | 150PS/110KW | M/T 6速      | パキューム   | 長:3,010 mm 幅:1,590 mm<br>高:370 mm 門高: mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |
| ミッション |    |    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リタターダ | /  |    |

| 電装関係     |    |    |
|----------|----|----|
| 点検項目     | 結果 | 状態 |
| エアコン     | ◎  |    |
| スターター    | ◎  |    |
| オルタネーター  | ◎  |    |
| P/W（運転席） | ◎  |    |
| P/W（助手席） | ◎  |    |
| 坂道発進装置   | ◎  |    |
| 異常ランプ    | ◎  |    |
| オーディオ    | ◎  |    |
| バックカメラ   | /  |    |
| 電格ミラー    | /  |    |
| ETC      | ◎  | 標準 |
| タコグラフ    | /  |    |
| 上物仕様     |    |    |
| 点検項目     | 結果 | 状態 |
| 床材質      | /  | 鉄板 |

| 点検項目   | キャビン |                                |
|--------|------|--------------------------------|
|        | 結果   | 状態                             |
| シート    | ○    | 擦れ、汚れ                          |
| ヘッドライト | △    | ハロゲン<br>左ヘッドライト、ウィンカーはまるツメ割れてる |
| ウィンカー  | ○    | 左前ウィンカー、カタ                     |
| ワイパー   | ◎    |                                |
| ミラー    | ◎    |                                |

| 点検項目  | 走行関係 |             |
|-------|------|-------------|
|       | 結果   | 状態          |
| リーフサス | ◎    |             |
| エアサス  | ／    |             |
| バウステ  | ◎    |             |
| ハンドル  | ○    | 擦れ          |
| 燃料タンク | ◎    | スチール<br>75L |

| 点検項目  | デフ |    |
|-------|----|----|
|       | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。  
エンジンキー1本（キーレス付作動不良・スペアー無）。

記録簿 有 (H29/9~R7/3)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 7 | 7 |   |
|     | — | — |   |
| 5   | 6 | 6 | 5 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | 8 | — |





| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 205/75R16 | 205/75R16 |           |
|           | —         | —         |           |
| 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
| —         | —         | —         | —         |
| スペア       |           | 205/75R16 | —         |

素材：スチール

備考：

| 上物仕様                           |       |                       |       |
|--------------------------------|-------|-----------------------|-------|
| 上物名                            | メーカー  | 型式「製造番号」              | 年式    |
| スライドダンブ                        | 新明和工業 | SD2-32<br>「S80691330」 | 平成29年 |
| 【備考】ゲートロックピン付。ラジコン付。床凹み。前立て曲り。 |       |                       |       |
|                                |       |                       |       |
| 【備考】                           |       |                       |       |
|                                |       |                       |       |
| 【備考】                           |       |                       |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|