

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年7月	TKG-NPR85AR	クレーン付平	NPR85-7039187
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
233,699km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: 3,680 mm 幅: 1,990 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	○	PTOポンプ漏れ				デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 ドアロックリモコン付エンジンキー1本、エンジンキー1本
記録簿 有 (R5/8、R6/8)





タイヤ残量			
単位: mm			
2	3		
1	1	2	2
スベア	4		

タイヤサイズ			
225/70R16	225/70R16		
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
スベア	225/70R16		

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車改造		平成25年
【備考】 セイコーラック、ロープフック左右6対、右側ステンレス工具箱、左側バスケット工具箱、鳥居上部左右工具箱			
クレーン/クレーン	タダノ	TM-ZE263H 「EY9031」	平成25年7月
【備考】 2.63t,3段ブーム、標準アウトリガー、フックイン			
垂直ゲート	極東開発工業	V802C-1MKT2 「13T060040N」	平成25年6月
【備考】 最大昇降質量800kg、全長1000mm、全幅1960mm			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ