

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 2年9月	2PG-CYL77C	アルミウイング	CYL77C-7004618
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
140,401km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,500 mm 門高: 2,430 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右ミラーステイ凹み
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。右ピラー歪み。右ドア曲がり、凹み。右ドアすき間あり、雨漏れ。右コーナーパネル割れ、ガタ。右ドアフェンダーパネル割れガタ。エア漏れ有り。エンジンキー4本(キーレス付3本)、尿素タンクキー2本、ボディキー3本。

**記録簿** 無()





タイヤ残量			
単位: mm			
11	11		
—	—		
9	10	11	11
10	11	11	11
スペア	0	—	

タイヤサイズ			
275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	275/80R22.5		—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DKL [W8KM669]	令和 2年
【備考】 ラッシングレール2段(後方3段)。鳥居型引き出しフック9対。庫内灯4ヶ。観音扉内側コンパネ入れ付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ