

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 6年4月	2DG-FW1AHC	冷凍パン	FW1AH-126415	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
48,033km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,460 mm 高:2,450 mm	幅:2,280 mm 門高:2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	破れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー3本、ドアロックリモコン1ヶ、ボデーキー4本
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	6	6		245/70R19.5	245/70R19.5		
	1	3		245/70R19.5	245/70R19.5		
0	2	2	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	1	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		—	—	スベア		—	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V036K47-10」	令和 6年
【備考】ラッシングレール2段、ジョロダー4列、ジョロダー埋め材、LED 庫内灯5ヶ、左側サイドドア観音式、90度ストッパー、フェリーフック2対、水抜き穴4ヶ所、パレティナガイド、床面キーストン、断熱厚みリヤ75mm、サイド75mm、2室間仕切り板付、左後ステンレス工具箱			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SC-EV 「496700121AL」	令和 6年
【備考】-35℃設定、サブエンジン式スタンバイ付、1hで23℃→-8℃確認済み、稼働アワーメーター962h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ