

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年7月	TPG-NLR85AN	冷凍パン	NLR85-7029481	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
219.623km	150PS/110KW	A/T スムーサー	エア-	長: 3,050 mm 高: 1,670 mm	幅: 1,680 mm 門高: 1,660 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、 インタークーラーホース 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	結果	状態
エアコン	◎		
スターター	◎		
オルタネーター	◎		
P/W(運転席)	◎		
P/W(助手席)	◎		
坂道発進装置	/		
異常ランプ	◎		
オーディオ	◎		
バックカメラ	◎	カラー	
電格ミラー	◎		
ETC	◎	標準	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左右ドアウィンカー擦れ。(右側くらつき)
ワイパー	◎	
ミラー	○	左側カバ―擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ 腐有。
燃料タンク	◎	スチール 75L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	ドアロック付リモコンキー1本。
記録簿	有 (H30/1～R6/7)

タイヤ残量

単位: mm

1	3		
—	—		
4	5	5	4
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ





	<u>195/75R15</u>	<u>195/75R15</u>	
	—	—	
<u>195/75R15</u>	<u>195/75R15</u>	<u>195/75R15</u>	<u>195/75R15</u>
—	—	—	—
スペア		<u>195/75R15</u>	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H170953」	平成29年7月
【備考】庫内灯2ヶ、エアリブ、水抜き穴前2ヶ所、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、R3枚扉、左側スライド式サイドドア、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XL22LSC-P 「H170953」	平成29年7月
【備考】スタンバイ付、（コード欠）-30℃設定、外気温22℃、1hで21℃→-13℃確認済、アワーメーター4546h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------