

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成27年11月	TKG-MK38L	ダンプ	JNCLSC0AXGU001008	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
303,046km	215PS/158KW	M/T 6速	エアー	長: 3,400 mm 高: 320 mm	幅: 2,060 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	○ アンテナ伸縮不良
バックカメラ	/
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	◎ アナログ

上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ 鉄板

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左ドアウィンカー取り付け爪割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	○	スチール 100L 燃料キャップ付

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、リア左右フェンダーガタ、泥除け破れ有り、サイドマーカー青色、サイドマーカー一部不灯(LED)、左側中央サイドマーカーガタ、スモールランプ青色、リヤバンパー欠損、運転席ドア灰皿破損、室内汚れ、ルームランプレンズひび

記録簿 有 (H29/12~R1/12、R5/12、R6/12)

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	0	0	
	—	—	
0	0	0	0
—	—	—	—
スベア		6	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スピア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：F右内減り		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンブ	新明和工業	DR4-0003SY 「S 61009818」	平成27年10月
【備考】電動コボレーン、前立てシート載せ、左側ス Copp 掛け、右側工具箱、前立て曲り、コボレーン上部曲がり、床凹み			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ