

| 車 両 情 報  |             |             |       |                            |                             |
|----------|-------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                       |                             |
| いすゞ      | 平成30年11月    | TPG-NPR85AN | ドライバン | NPR85-7079467              |                             |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                      |                             |
| 52,048km | 150PS/110KW | M/T 6速      | パキューム | 長: 4,490 mm<br>高: 2,350 mm | 幅: 2,080 mm<br>門高: 2,270 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                       |
|-------|----|-----------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                    |
| 異音    | ◎  |                       |
| オイル混入 | ◎  |                       |
| オイル漏れ | ○  | オイルパン、<br>インタークーラーホース |
| 水混入   | ◎  |                       |
| 水漏れ   | ◎  |                       |
| 燃料漏れ  | ◎  |                       |
| 排気    | ◎  |                       |
| スラック  | ◎  |                       |
| ターボ   | ◎  |                       |
| 冷却水吹返 | ◎  |                       |
| ミッション |    |                       |
| 点検項目  | 結果 | 状態                    |
| ギア鳴き  | ◎  |                       |
| ギア抜け  | ◎  |                       |
| クラッチ  | ◎  |                       |
| 異音    | ◎  |                       |
| オイル漏れ | ◎  |                       |
| リターダ  | ／  |                       |

| 点検項目     | 電装関係 |      |
|----------|------|------|
|          | 結果   | 状態   |
| エアコン     | ◎    |      |
| スターター    | ◎    |      |
| オルタネーター  | ◎    |      |
| P/W（運転席） | ◎    |      |
| P/W（助手席） | ◎    |      |
| 坂道発進装置   | ◎    |      |
| 異常ランプ    | ◎    |      |
| オーディオ    | ◎    | ナビ付き |
| バックカメラ   | ◎    | カラー  |
| 電格ミラー    | /    |      |
| ETC      | ◎    | 標準   |
| タコグラフ    | /    |      |
| 点検項目     | 上物仕様 |      |
|          | 結果   | 状態   |
| 床材質      | /    | 木材   |

| キャンビン  |    |      |
|--------|----|------|
| 点検項目   | 結果 | 状態   |
| シート    | ◎  |      |
| ヘッドライト | ◎  | ハロゲン |
| ウィンカー  | ◎  |      |
| ワイパー   | ◎  |      |
| ミラー    | ◎  |      |

| 走行関係  |    |              |
|-------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態           |
| リーフサス | ◎  |              |
| エアサス  | /  |              |
| パワステ  | ◎  |              |
| ハンドル  | ◎  |              |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>100L |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | /  |    |

特記事項 ドアロックリモコン付エンジンキー1本、ボディキー1本。

記録簿 無 ( )

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | 7 | 7 |   |
|     | — | — |   |
| 6   | 7 | 7 | 6 |
| —   | — | — | — |
| スベア |   | 7 | — |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 205/85R16 | 205/85R16 |           |
|           | —         | —         |           |
| 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 |
| —         | —         | —         | —         |
| スピア       |           | 205/85R16 | —         |
| 素材：スチール   |           | 備考：       |           |

| 上物仕様                                                                   |      |                             |       |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------|
| 上物名                                                                    | メーカー | 型式「製造番号」                    | 年式    |
| ドライバン                                                                  | パブコ  | 「896G9814」                  | 平成30年 |
| 【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2個、左スライド式サイドドア、90度ストッパー、ベンチレータ前後1対、庫内キズ汚れ有り、右側工具箱 |      |                             |       |
| パワーゲート／格納ゲート                                                           | パブコ  | PRAK10-6484N<br>「S90503840」 | 平成30年 |
| 【備考】最大昇降質量1000kg、全長1170mm、全幅2100mm、有効幅2010mm、キャスターストッパー迄1010mm、庫内リモコン  |      |                             |       |
|                                                                        |      |                             |       |
| 【備考】                                                                   |      |                             |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|