

| 車 両 情 報   |             |              |       |                            |                             |
|-----------|-------------|--------------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式           | 形状    | 車台番号                       |                             |
| いすゞ       | 平成30年12月    | TPG-NPR85AN  | ドライバン | NPR85-7083198              |                             |
| 走行        | 馬力          | シフト          | ブレーキ  | ボディ内寸                      |                             |
| 120,186km | 150PS/110KW | A/T スムーサー 6速 | バキューム | 長: 4,490 mm<br>高: 2,340 mm | 幅: 2,070 mm<br>門高: 2,270 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |                         | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |              |
|-------|----|-------------------------|----------|----|------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態                      | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |                         | エアコン     | ◎  |      | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |                         | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ○  | ロッカーカバー、<br>オイルパン<br>滲み | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |              |
|       |    |                         | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |              |
|       |    |                         | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |                         | 坂道発進装置   | ／  |      |        |    |              |
| 水漏れ   | ◎  |                         | 異常ランプ    | ◎  |      | 走行関係   |    |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |                         | オーディオ    | ◎  | ナビ付き | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 排気    | ◎  |                         | バックカメラ   | ◎  | カラー  | リーフサス  | ◎  |              |
| マフラー  | ◎  |                         | 電格ミラー    | ◎  |      | エアサス   | ／  |              |
| ターボ   | ◎  |                         | ETC      | ◎  | 標準   | パワステ   | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |                         | タコグラフ    | ／  |      | ハンドル   | ◎  |              |
| ミッション |    |                         | 上物仕様     |    |      |        |    |              |
| 点検項目  | 結果 | 状態                      | 点検項目     | 結果 | 状態   | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| ギア鳴き  | ◎  |                         | 床材質      | ／  | 木材   |        |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |                         |          |    |      | デフ     |    |              |
| クラッチ  | ／  |                         |          |    |      | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |                         |          |    |      | 異音     | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |                         |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |              |
| リターダ  | ／  |                         |          |    |      | デフロック  | ／  |              |





特記事項 ドアロックリモコン付エンジンキー1本、ボディキー1本、グローブBOX破損。

記録簿 無 ( )

| タイヤ残量    |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|----------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位: mm   |   |   |   |           |           |           |           |
|          | 4 | 3 |   |           | 205/85R16 | 205/85R16 |           |
|          | — | — |   |           | —         | —         |           |
| 5        | 5 | 5 | 3 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 | 205/85R16 |
| —        | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スベア      |   |   |   | スベア       |           |           |           |
|          | 8 | — |   |           | 205/85R16 | —         |           |
| 素材: スチール |   |   |   | 備考:       |           |           |           |

| 上物仕様                                                                   |      |                             |       |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------|
| 上物名                                                                    | メーカー | 型式「製造番号」                    | 年式    |
| ドライバン                                                                  | パプコ  | 「8X6G0933」                  | 平成30年 |
| 【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯2個、左スライド式サイドドア、90度ストッパー、ベンチレータ前後1対、庫内キズ汚れ有り、右側工具箱 |      |                             |       |
| パワーゲート／格納ゲート                                                           | パプコ  | PRAK10-6484N<br>「S90904544」 | 平成30年 |
| 【備考】最大昇降質量1000kg、全長1170mm、全幅2100mm、有効幅2010mm、キャスターストッパー迄1010mm、庫内リモコン  |      |                             |       |
|                                                                        |      |                             |       |
| 【備考】                                                                   |      |                             |       |

| 外装状態     |        |         |           |
|----------|--------|---------|-----------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石        |
| 有        | 確認済    | 無       | 飛石有(リペア可) |



【外装】

【ボデー内】

|          |           |    |     |    |     |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|