

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	TPG-XZU712M	冷凍パン	XZU712-0003835
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
87.829km	136PS/100KW	A/T 6速	ハキューム	長: 4,250 mm 幅: 1,880 mm 高: 1,890 mm 門高: 1,880 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態 <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 100L</td>	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	/					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー2本、スタンバイコード2本付き
記録簿 有 (R4/10~R7/1)

タイヤ残量

単位: mm

5	5		
—	—		
5	6	5	5
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ

225/70R16	225/70R16		
—	—		
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スベア		225/70R16	—





素材: スチール 備考:

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186169」	平成30年6月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、パレティナガイド、エアリブ、水抜き穴前後4ヶ所、左側スライド式サイドドア、R3枚ドア、断熱材厚み:リヤ100mサイド100mm、庫内キズ汚れ有			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV32LSC-M 「F186169」	平成30年6月
【備考】 2室仕様、-30℃設定:1hで35℃→4℃迄確認済、累積稼働時間2508h			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058807N」	平成30年5月
【備考】 全長1220mm、全幅2030mm、キャスターストッパー迄1010mm、有効幅1910mm、最大昇降荷重1000kg、ラジコン、庫内リモコン、プラットホーム破損箇所有り			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----