

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	TPG-XZU712M	冷凍バン	XZU712-0003802
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
51,342km	136PS/100KW	A/T 6速	パキューム	長：4,240 mm 幅：1,880 mm 高：1,890 mm 門高：1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	○	オイルパン 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左カバー擦れ			
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き						
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎							
ミッション			ETC	◎	標準	デフ					
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/							
ギア鳴き	◎		上物仕様								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
ギア抜け	◎		床材質	/	アルミ 縞板						
クラッチ	/					点検項目	結果	状態			
異音	◎					異音	◎				
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎				
リターダ	/					デフロック	/				





特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本

記録簿 有 (R2/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
6	7	7	7	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア							
				9	—		
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186163」	平成30年6月
【備考】3枚扉、断熱材厚み:リア100mm,サイド75mm、ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、床面アルミ縞板、水抜き穴前後4ヶ所、LED庫内灯2ヶ			
冷凍機／直結	東プレ	XV32LSC-M 「F186163」	平成30年6月
【備考】-30℃設定、1hで35℃→2℃迄確認済。スタンバイ付			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058801N」	平成30年
【備考】全幅2040mm全長1220mm,有効幅1910mm,キャストストップ迄980mm、最大昇降荷重1000kg、ラジコン付き、庫内リモコ：付き			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】