

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	TPG-XZU712M	冷凍バン	XZU712-0003830
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
119,396km	136PS/100KW	A/T 6速	ハキューム	長：4,250 mm 幅：1,880 mm 高：1,900 mm 門高：1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本

記録簿 有 (R6/1Q、R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	3			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
3	4	4	4	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		225/70R16	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186167」	平成30年6月
【備考】3枚扉、左スライド式サイドドア、ラッシング2段、エアリブ、床面アルミ縞板、断熱厚みリア1000mm、サイド75mm、LED庫内灯2ヶ、水抜き穴4ヶ所			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-M 「F186167」	平成30年6月
【備考】-30℃設定、1hで33℃→2℃迄確認済。スタンバイ付			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058805N」	平成30年
【備考】最大昇降荷重1000kg、PG寸法:全長1230mm、全幅2040mm、有効幅1920mm、キャスターストップバー迄980mm、庫内リモコン、ラジコン有			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】