

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年8月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7117363
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
156,322km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,350 mm 幅：2,340 mm 高：2,200 mm 門高：2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目		
			タコグラフ	／		結果	状態	
			上物仕様			リーフサス	◎	
			点検項目	結果	状態	エアサス	／	
			床材質	／	木材	パワステ	◎	
ギア鳴き	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ
ギア抜け	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
クラッチ	◎					点検項目		
異音	◎					結果	状態	
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 キャブ内キズ汚れ。エンジンキー1本（内キーレス1本）※スベア無し、ボディキー2本。
※R7.4月156080kmディーラーにてトランスミッションAssy（リビルト品）と交換。
クラッチオーバーホール済 （記録簿コピー有）

記録簿 有（R6/11～R7/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	14			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
13	14	14	14	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				225/80R17.5	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	776F5866	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。右側面コルゲートパネル補修有。前立て内張補修跡有。右側面後方内張り穴あき。左側面後方内張浮き有。リヤクロスメンバー曲り・フレーム左後方曲り。			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6485D 「S80503314」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2380mm・有効長1280mm・有効幅2315mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】