

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成29年8月	TKG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7117349	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
117,013km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,340 mm 高:2,200 mm	幅:2,350 mm 門高:2,130 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 *P2、5月 66000km時トランスミッション(リビルト)交換済。(ディーラー確認・記録簿無)。
キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー1本(キーレス付)、ボデーキー3本(固着の為使用不可)。

記録簿 無 ()

タイヤ残量





単位: mm

8	8		
—	—		
8	9	8	8
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パフコ	「766F5865」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。内張割れ・穴あき有。床割れ・汚れ有。 左前キャスティング部補修有。			
パワーゲート／格納ゲート	パフコ	PRAK10-6485D 「S80503313」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2380mm・有効長1285mm・有効幅2315mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】