

| 車両情報      |             |             |       |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成29年11月    | TKG-FRR90S2 | ドライバン | FRR90-7119049                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 145,148km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア－   | 長：6,300 mm 幅：2,340 mm<br>高：2,200 mm 門高：2,140 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |         |
|-------|----|----|----------|----|------|--------|----|---------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態      |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | 擦れ、汚れ   |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン    |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |         |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |         |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  | 左ステ－補修有 |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ／  |      |        |    |         |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |      | 走行関係   |    |         |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  | ナビ付き |        |    |         |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー  |        |    |         |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |      |        |    |         |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 標準   |        |    |         |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |      | デフ     |    |         |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態      |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 木材   | 異音     | ◎  |         |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |         |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |      | デフロック  | ／  |         |
| 異音    | ◎  |    |          |    |      |        |    |         |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |      |        |    |         |
| リターダ  | ／  |    |          |    |      |        |    |         |





特記事項 \*R5、5月  
11200km時トランスミッションAssy（リビルト）交換・クラッチオーバーホール済。（ディーラー確認。記録簿コピー有）。  
キャブ内キズ・汚れ有り  
エンジンギ－1本(内、キーレス付1本)スパー－無し。ボディキー1本。

記録簿 有（H31/1、R4/11、R5/5）

| タイヤ残量   |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |    |    |             |             |             |             |
| 14      | 14 |    |    | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | —  |    |    | —           | —           |             |             |
| 14      | 14 | 14 | 14 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | —  | —  | —  | —           | —           | —           | —           |
| スパー     |    | 8  | —  | スパー         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール |    |    |    | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                                    |         |                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------|
| 上物名                                                                     | メーカー    | 型式「製造番号」                      | 年式    |
| ドライバン                                                                   | 日本フルハーフ | DLK<br>「T4D2502」              | 平成29年 |
| 【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2ケ、左スライド式サイド扉                                         |         |                               |       |
| パワーゲート／格納ゲート                                                            | 極東開発工業  | CG1002H+3MRA2<br>「17T088572N」 | 平成29年 |
| 【備考】PG寸法：全長1,570mm・全幅2,290mm・有効長1,235mm・有効幅2,215mm。最大荷重1,000kg。庫内リモコン付。 |         |                               |       |
| 【備考】                                                                    |         |                               |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】