3付:R07.08	3/06	N nn e	で 車両き	エッ	クシート	管理番号	:人庫	<b>予</b> 定			
車両情報											
車名  初年度登録		型式		形状		車台番号					
いすゞ		平成29年11月	TKG-FRR90S2		ドライバン	FF	FRR90-7119038				
走行		馬力	シフト		ブレーキ		ボディ内寸				
132,686km		210PS/154KW	M/T 6速		エアー	長:6,300 高:2,210	長:6,300 mm幅:2,350 mm高:2,210 mm門高:2,140 mm				
②:良好 〇:通常走行問題なし Δ:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです											
<b>F</b>	エンジ	ン	•	電装関係	系	•	キャビン				
点検項目	結果	<b>状態</b>	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	0		エアコン	0		シート	○擦オ	1 、 汚れ			
オイル混入	0		スターター	0		ヘッドライト	∅ /\[	コゲン			
オイル漏れ	0		オルタネーター	©		ウィンカー	©				
水混入	0		P/W(運転席)	0		ワイパー	©				
水漏れ	0		P/W(助手席)	0		ミラー	©	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
燃料漏れ	0	•••••	坂道発進装置	/							
排気	0	•••••				_	走行関係				
	0	•••••		<del>.</del> .	ナビ付き	点検項目	結果	状態			
マフラー	• • • • • • • •	•••••	オーディオ				<del>-</del>	-1/ V/P/			
ターボ	0	•••••	バックカメラ		フラー	リーフサス	© ;				
冷却水吹返	0		電格ミラー	©		エアサス					
<b>F</b>	ミッシ	ョン	ETC	0		パワステ	©				
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○擦材				
ギア鳴き	0		•	上物仕村	羡	燃料タンク	⊚ Z	チール			
ギア抜け	0	•••••	点検項目	結果	状態		<sup>™</sup> 10	OL			
		•••••		<b>-</b>		•	デフ				
クラッチ <sup>田文</sup>	© :		床材質	/ 1	NM	点検項目	結果	状態			
異音	0					異音	©				
オイル漏れ	0						© (i)	•••••			
リターダ	<u>: / :</u>					オイル漏れ					
						デフロック					
·		→ ×+0+10									
特記事項キ	ヤノ囚キ	:ズ・汚れ有り :ー1本(内、キーレス付1	木)フペアキー無!.								
	ンシンキ ディキー		4/人・バー無し								
	()	•									
▼ タイヤ残量 ▼ タイヤサイズ											
	_	<u>単位:mm</u>									
9	] [	8			225/80R17.5	225/80R17.5	<u> </u>				
_	] [						_				
8 8		8 8	225/80R1	7.5	225/80R17.5	225/80R17.5	5 225	5/80R17.5			
素材:スチール 備考:											

上物仕様									
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式						
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T4D2500」	平成29年						
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。左スライド式サイド扉。右サイドリヤ上部コルゲート穴あき補修有り。 左前コーナーポストキズ・凹み。									
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「17T088570N」	平成29年						
【備考】PG寸法:全長 1,570mm・全幅 2,290mm・有効長 1,240mm・有効幅 2,215mm。最大荷重1,000kg。庫内リモコン付。 油圧シリンダー左右滲み。									
[備考]									

外装状態									
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石						
有	確認済	Ŋ,	点傷有						

**外装** キズ

**外装** へこみ



