

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年11月	TKG-FD9JLAA	ドライバン	FD9JLA-20457
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
163,200km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,310 mm 幅:2,340 mm 高:2,210 mm 門高:2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	割れ アッダ - ミラ - 取付

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ汚れ。
エンジンキー1本（スペア無し）
ボディキー1本

記録簿 有（H30/2～R6/10）

タイヤ残量





単位: mm

	12	12	
	—	—	
11	11	12	12
—	—	—	—
スベア		10	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	<u>—</u>	<u>—</u>	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
スペア		<u>225/80R17.5</u>	<u>—</u>
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T4D2505」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ（1ケ不灯）。左スライド式サイド扉。左前方内張り穴あき有り。右サイドバンパー補修跡有り。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002h-3MRA2 「17T0888643N」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1565mm・全幅2290mm・有効長1235mm・有効幅2215mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ