

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年11月	TKG-FRR90S1	セーフティローダー	FRR90-7100708
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
80,482km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長：6,450 mm 幅：2,140 mm 高：90 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	汚れカバー付
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルパン ノズルシール、ヘッド カバー廻り滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項

ドアロックリモコン付エンジンキー1本、エンジンキー1本。上物スライドストッパー不良。
※R6/11月：走行距離77,581km時クラッチOH(記録簿有)





記録簿

有 (H29/1～R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	9	9	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				10	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	ユニック	41LRS 「T412972」	平成28年10月
【備考】一般型、油圧後ろアオリ、ラジコン付き、作業灯2ヶ、床フック5対、強化フック2ヶ、右側スチール製工具箱、前立て曲がり、錆び、床板割れ、削れ有			
クレーン/ウインチ	ユニック	「1607B0560」	平成28年
【備考】巻上能力24.6kN（2.5t）			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ