

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成26年6月	TKG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7045248	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
219,172km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長: 4,250 mm 高: 2,040 mm	幅: 1,880 mm 門高: 2,030 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

点検項目		結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ	
ヘッドライト	◎	ハロゲン	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	/		
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 100L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。右ピラー、右ドア修復跡。キャブルーフ凹み。フロントパネル凹み。
エンジンキー2本（内キーレス1本）、ボディキー1本。

記録簿 有 (R3/9~R6/9)

タイヤ残量

単位: mm





	6	3	
	—	—	
3	3	3	3
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>	<u>205/80R17.5</u>
—	—	—	—

	スペア	—	—
素材：スチール	備考：スペアタイヤ欠品		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F141241	平成26年5月
【備考】断熱材：サイド100mm リヤ100mm。ラッシングレール2段。水抜き穴前後2対。観音扉3枚。 左サイド扉スライド式。庫内灯2ヶ。左前キャストینگ割れ、穴あき。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	GZ32LBC-1 「F141241」	平成26年5月
【備考】 -30℃設定 +30.0℃ → -3.0℃ 2h 確認。稼働時間10592h。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001N-B3MRA2 「F23T030287N」	令和 5年
【備考】PG寸法：全長1240mm、全幅1990mm、有効長970mm、有効幅1915mm。 最大荷重1000kg。ボイスアラーム付。ラジコン付。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------