

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年12月	2PG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7135184
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
126,742km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,340 mm 幅: 2,160 mm 高: 2,220 mm 門高: 2,120 mm

◎: 良好    ○: 通常走行問題なし    △: 要修理    /: 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			点検項目	結果	状態	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

**特記事項** キャブ内キズ汚れ。  
 エンジンキー2本 (内機キーレス1本)。  
 ボディキー2本 (リヤ観音扉固着)。  
**記録簿** 有 (R2/11、R4/11~R6/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
11	11	11	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			12	スベア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	8X6F0940	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。リヤ観音扉腐食・カギ固着。クロスメンバーサビ。			
パワーゲート/格納ゲート	パブコ	PRAK10-6485D 「S90904710」	平成30年
【備考】 PG寸法: 全長1550mm・全幅2180mm・有効長1280mm・有効幅2110mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。プラットフォーム渋り有り。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ