

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年10月	2PG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7128947	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
128,446km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,240 mm 高:2,390 mm	幅:2,410 mm 門高:2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り
エンジンキー2本(内、キーレス付1本)、ボディキー2本

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm

	13		13	
	—		—	
13	13		13	13
—	—		—	—
スベア		14	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DG491」	平成30年
【備考】鳥居型引出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。左ウイング キズ・穴あき補修有。右リヤ 左前後キャスティング補修有。 アオリヒンジ錆。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	OG1002K-3MRA2 「18TO4855IN」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1,570mm・全幅2,290mm・有効長1,265mm・有効幅2,215mm。最大荷重1,000 k g。ラジコン付。 プラットホーム曲り・亀裂有り（カートストッパー浮き有）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

補修跡

外装キズ

サビ

サビ

サビ

外装キズ

【外装】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------

【ボデー内】