

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年11月	2PG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7134639
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
107.222km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,310 mm 幅:2,410 mm 高:2,280 mm 門高:2,170 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り
フロントパネルへコミ有り




エンジンキー2本(内、キーレス付1本)、ボディキー2本

記録簿 有 (R6/10、R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	13	13		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
13	13	12	11	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		6	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パプコ	8X9C7799	平成30年
【備考】ラッシングレール1段、庫内灯3ケ、90度ストッパー、引出しフック5対、左ウィンググループヘコミ有り(雨漏れなし)			
パワーゲート／格納ゲート	パプコ	PRAK10-6485D 「S90903030」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1,550mm・全幅2,380mm・有効長1,280mm・有効幅2,315mm。最大荷重1,000kg。庫内リモコン付。 プラットホーム裏面キズ。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------