

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年7月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7069558
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
149,624km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長: 4,510 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,340 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーケース 付近にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
上物仕様			床材質 / 木材			デフ		
						点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎	
ギア抜け	◎		デフロック	/				
クラッチ	/							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。キャブルーフへこみ
 エンジンキー2本 (内、キーレス付1本)。ポディーキー2本。
記録簿 有 (R3/10、R6/6~R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			205/75R16	205/75R16		
-	-			-	-		
10	9	9	9	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		10	-	スペア		205/75R16	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DE095」	平成29年
【備考】 ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。ベンチレーター前後1対。庫内灯2ヶ。リヤ右水切りへこみ、車高灯レンズ割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ