

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年8月	TKG-XZU775M	ドライバン	XZU775-0002957
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
97,509km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：4,490 mm 幅：2,080 mm 高：2,350 mm 門高：2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	◎	サビ有り	オーディオ	◎	ナビ付き						
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー						
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	開閉時、異音						
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態			
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／							
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／				
クラッチ	◎		床材質	／	木材	パワステ	◎				
異音	◎		デフ			ハンドル	◎				
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L			
リターダ	／					点検項目	結果	状態			
						異音	◎				
						オイル漏れ	○	サビ有り			
						デフロック	／				

特記事項 パートタイム4WD。
 キャブ内、キズ、汚れ。
 エンジンキ-3本。ボディキ-4本。
記録簿 有（R5/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
8	8	8	8	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		9	—	スペア		205/70R17.5	—
				素材：スチール		備考：リヤホイールサビ、スペアタイヤホイールサビ	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「876G9828」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。ベンチレーター前後1対。90度ストッパー（左側使用不可）。左サイド扉スライド式。庫内穴あき有り。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	パブコ	PRAM10-1454N 「S90503816」	平成30年
【備考】 PG寸法全長1,550mm。全幅2,100mm。有効長1,305mm。有効幅1,980mm。最大荷重1,000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボディ内】