

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年8月	TKG-XZU775M	ドライバン	XZU775-0002960
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
92,264km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 4,490 mm 幅: 2,070 mm 高: 2,340 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 キャブ内キズ汚れ。パートタイム4WD。キャブルーフ凹み。
エンジンキー1本、ボディキー1本 (固着使用不可)。

記録簿 有 (R6/2~R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	10	—		スベア	205/70R17.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「876G9830」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。ベンチレーター2ヶ。90度ストッパー。庫内灯2ヶ。左サイド扉スライド式。右前キャストング付近、補修跡。庫内前立てルーフ曲がり補修跡。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	パブコ		(不明)
【備考】 PG寸法: 全長1550mm、全幅2105mm、有効長1300mm、有効幅2030mm。コーションプレート腐食外れ (不鮮明)。カートストッパー固着使用不可。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----