

| 車両情報     |             |             |       |   |
|----------|-------------|-------------|-------|---|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号  |
| いすゞ      | 平成30年9月     | TKG-NPS85AN | ドライバン | NPS85-7005046                                       |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸   |
| 98,813km | 150PS/110KW | M/T 5速      | ハキューム | 長: 4,490 mm 幅: 2,080 mm<br>高: 2,340 mm 門高: 2,270 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン  |    |    | 電装関係      |    |      | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|-----------|----|------|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目      | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン      | ◎  |      | シート    | ○  | 擦れ、汚れ        |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター     | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン         |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター   | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W (運転席) | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W (助手席) | ◎  |      | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置    | ◎  |      | 走行関係   |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ     | ◎  |      |        |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ     | ◎  | ナビ付き | リーフサス  | ◎  |              |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ    | ◎  | カラー  | エアサス   | /  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー     | ◎  |      | パワステ   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | ETC       | ◎  | 標準   | ハンドル   | ○  | 擦れ           |
|       |    |    | 点検項目      | 結果 | 状態   | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様      |    |      | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    |           |    |      |        |    |              |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質       | /  | 木材   | オイル漏れ  | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    | 上物仕様      |    |      | デフロック  | /  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |           |    |      | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| リターダ  | /  |    | 上物仕様      |    |      | 異音     | ◎  |              |
| ミッション |    |    |           |    |      | 上物仕様   |    |              |
|       |    |    | 床材質       | /  | 木材   |        |    |              |

**特記事項** フルタイム4WD。キャブ内キズ、汚れ。キャブチルト時重い。エンジンキー2本(内、キーレス付1本)。ボディキー4本。  
**記録簿** 有 (R4/3~R7/2)

| タイヤ残量    |    |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|----------|----|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位: mm   |    |   |   |           |           |           |           |
| 9        | 9  |   |   | 225/70R16 | 225/70R16 |           |           |
| 9        | 9  | 9 | 9 | —         | —         |           |           |
| 9        | 9  | 9 | 9 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 | 225/70R16 |
| —        | —  | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スペア      | 10 | — |   | スペア       | 225/70R16 | —         | —         |
| 素材: スチール |    |   |   | 備考:       |           |           |           |

| 上物仕様  |      |                           |       |
|---|------|---------------------------|-------|
| 上物名   | メーカー | 型式「製造番号」                  | 年式    |
| ドライバン   | パブコ  | 「866G9825」                | 平成30年 |
| 【備考】 ラッシングレール2段。90度ストッパー。左サイド扉スライド式。ベンチレーター前後1対(前カバー割れ有り)。庫内灯2ケ。リヤ水切り左側へコミ。 |      |                           |       |
| パワーゲート/跳ね上げゲート  | パブコ  | PRAM101455N<br>「S9050381」 | 平成30年 |
| 【備考】 PG寸法: 全長1555mm。全幅2100mm。有効長1315mm。有効幅2030mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。       |      |                           |       |
| 【備考】  |      |                           |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 中       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |