目付:R07.08	3/06	Ang et	マロロア 車両ヲ	・エッ	クシート		管理番号	:入庫	予定	
			<u> </u>	車両り	情 報					
車名 初年度登録		型式		形状		車台番号				
いすゞ		平成30年9月	TKG-NPS85AN		ドライバン		NPS85-7005029			
走行		馬力	シフト		ブレ	ーキ	ボディ内寸			
101,105km 1		150PS/110KW	M/T 5速		バキニ	ューム	長: 4,490 mm 幅: 2,080 r 高: 2,340 mm 門高: 2,270 r			
©:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです										
F	エンジ	ン	•	電装関係	系		•	キャビン	,	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		点検項目	結果	状態	
異音 オイル混入	© ©		エアコン スターター	© ©			シート ヘッドライト	○ 擦 ◎ ハ		
オイル漏れ	©		オルタネーター	0			ウィンカー	0		••••
水混入	0		P/W(運転席)	0			ワイパー	0		
水漏れ	0		P/W(助手席)	0			ミラー	0		
燃料漏れ	©		坂道発進装置	©			•	走行関係	<u> </u>	
排気 マフラー	© ©		異常ランプ	© -	ナビ付き		, 点検項目	結果	、 状態	
マフラー ターボ	©		オーディオ バックカメラ	∅⊅		•••••	リーフサス	©	17 (715)	
冷却水吹返	0		電格ミラー	0	······································	•••••	エアサス		•••••	••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	ミッシ	ョン/	ETC	様	票準	•••••	パワステ	0		••••
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/			ハンドル	〇 擦		••••
ギア鳴き	0		•	上物仕村	羡		燃料タンク	⊚ ^ス	.チール OOL	
ギア抜け	0	•••••	点検項目	結果	状態		-	<u>.</u> .	00L	••••
クラッチ	0		床材質	/ オ	村		▶ 点検項目	デフ • • 結果•	状態	
異音	0							<u></u> ⊚	1八活	_
オイル漏れ	© _						異音 オイル漏れ	0		•••••
リターダ	<u></u>						デフロック	/	•••••	••••
							^^-			••••
特記事項 フルタイム4WD。キャブ内、キズ、汚れ。 エンジンキー1本(内キーレス付1本)。ボディキー2本。 リヤボディキーシリンダー固着(使用不可) 左右サイドバンパー曲がり										
	()	71271 m/3 9								
F 4	タイヤ原	遺	•		<i>9-</i>	イヤサ	イズ			
		単位:mm								-
10		10			225/70R16	<u> </u>	225/70R16	_		
	. [_		
10 10) [1	10 10	225/70R ²	16	225/70R16	<u> </u>	225/70R16	2	25/70R16	
			_	-	_	_	_		_	
スペア	 			スペ			225/70P16			
	[10 –					225/70R16			
			素材:スチール	l l	備考:					


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式				
ドライバン	パプコ	「866G9826」	平成30年				
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。ベンチレーター前後1対。90度ストッパー。左サイド扉スライド式。床板汚れ有り。観音扉右側ドア枠欠損あり							
パワーゲート/跳ね上げゲート	パブコ	PRAM10-1455N 「S90503814」	平成30年				
【備考】PG寸法全長1,550mm。全幅2,100mm。有効長1,305mm。有効幅1,980mm。最大荷重1,000kg。庫内リモコン付。ゲートフレームサヒ ・							

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	Ф	点傷有					

外装 外装 キズ キズ

サビ

外装 キズ



外装 キズ



外装 キズ

外装 キズ