

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年9月	TKG-NPS85AN	ドライバン	NPS85-7005028
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
125,732km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 4,500 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,340 mm 門高: 2,280 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	ハロゲン 右ヘッドライト取付割れ
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	フロント右取付割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎	錆	オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ汚れ。フルタイム4WD。
 エンジンキー2本 (内キーレス付1本)。
 ボディキー4本 (固着の為使用不可)。
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			225/70R16	225/70R16		
—	—			—	—		
10	10	10	10	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	12	—		スペア	225/70R16	—	—

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	866G9774	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。ベンチレーター前後1対。左スライド式サイド扉。床板浮き有。			
パワーゲート/格納ゲート	パブコ	PRAK10-6484N 「S90503832」	平成30年
【備考】 PG寸法: 全長1170mm、全幅2080mm、有効長965mm、有効幅2015mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ