

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年11月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7082892
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
106,376km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長: 4,490 mm 幅: 2,070 mm 高: 2,340 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎		上物仕様					
クラッチ	/		上物仕様			異音	◎	
異音	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎		上物仕様			デフロック	/	
リターダ	/		上物仕様					

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
 エンジンキー1本(キーレス付)、ボディキー2本。
 記録簿 有 (R4/8~R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6	6	6	195/85R16	195/85R16		
5	5	5	5	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
スペア	9			スペア	195/85R16		
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「8X6G0930」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。90度ストッパー。庫内灯2ヶ。ベンチレーター2ヶ(前側割れ)。			
パワーゲート/格納ゲート	パブコ	PRAK10-6484N 「S90801420」	平成30年
【備考】 PG寸法: 全長1165mm 全幅2080mm 有効長1010mm 有効幅2010mm。庫内リモコン付。最大荷重1000kg。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ