

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7127695
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
40,714km	190PS/140KW	M/T 6速	エア-	長: 5,400 mm 幅: 2,120 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー（キーレスリモコン付）1本

記録簿 有 (H31/4~R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	10		10		245/80R17.5		245/80R17.5
	—		—		—		—
11	11	11	11	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		15	—		245/80R17.5		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2151 「1J」	平成30年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック：サイド14対/リヤ3ヶ所 ロープ穴3対 床フック4対			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G105113」	平成30年6月
【備考】 4段ブーム フックイン 最大吊上げ荷重2.93t ブーム・アウトリガ未格納警報装置付 敷板2枚			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------