

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7127697
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
40,797km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長: 5,400 mm 幅: 2,120 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]

特記事項 キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー（キーレスリモコン付）1本

記録簿 有 (H30/10~R7/2)

タイヤ残量

単位：mm

14

14

—

—

14

14

14

14

—

—

—

—

スベア

15

—

タイヤサイズ

245/80R17.5

245/80R17.5

—

—

245/80R17.5

245/80R17.5

245/80R17.5

245/80R17.5

—

—

—

—

スベア

245/80R17.5





—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2151	平成30年
【備考】 煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック：サイド14対/リヤ3ヶ所 ロープ穴3対 床フック4対 床板割れ			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G105182」	平成30年6月
【備考】 4段ブーム フックイン ラジコン 最大吊上げ荷重2.93t ブーム・アウトリガ未格納警報装置付 敷板2枚			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------