

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年6月	TPG-FEA50	ドライバン	FEA50-570046
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
111,306km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 4,490 mm 幅: 1,760 mm 高: 2,350 mm 門高: 2,270 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。リヤ右ショックアブソーバーにじみ。フロントバンパー左パネルツム折れ。
エンジンキー1本(スベア無し)。キーレスリモコン1個。ボディキー1本。
記録簿 有(H30/9~R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	11			205/75R16	205/75R16		
-	-			-	-		
11	10	10	10	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア		7	-	スベア		205/75R16	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「856G9767」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。ベンチレーター前後1対。90度ストッパー。庫内灯2ケ。庫内内張り左側穴あき。床板削れ。リヤステップ、ステップ取り付け部曲がり。後方キャストング左右補修跡有り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】	【ボディ内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	