

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7127997
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
44,749km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長:5,400 mm 幅:2,120 mm 高:400 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

[illegible]





特記事項 キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー（キーレスリモコン付）1本

記録簿 有 (R2/1~R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11		11	245/80R17.5		245/80R17.5	
	—		—	—		—	
11	11	11	11	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		15	—		245/80R17.5		—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	2151	平成30年
【備考】煽り3方開 セイコーラック1対 ロープフック：サイド14対/リヤ3ヶ所 ロープ穴3対 床フック4対 右煽り後部キャッチ曲がり 床板割れ・補修跡			
クレーン/クレーン	ユニック	URG344 「G105115」	平成30年6月
【備考】4段ブーム フックイン ラジコン 最大吊上げ荷重2.93 t ブーム・アウトリガ末格納警報装置付 敷板2枚			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------