

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	TKG-NKS85AN	ドライバン	NKS85-7011057
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
116,993km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：3,100 mm 幅：1,760 mm 高：2,210 mm 門高：2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	△	電源入らず	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 63L
			点検項目	結果	状態	デフ		
			ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態
上物仕様			ギア抜け	◎		異音	◎	
			クラッチ	◎		オイル漏れ	◎	
			異音	◎		デフロック	／	
			オイル漏れ	◎				
床材質			リターダ	／				
			木材質	／	木材			





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。パートタイム4WD。左右フロント車高灯不灯。
キャブルーフ凹み。
エンジンキー2本（キーレス付1本）、ボデーキー2本。

記録簿 有（R2/6～R6/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			205/70R16	205/70R16		
—	—			—	—		
8	8	8	7	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		9	—	スベア		205/70R16	—
				素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「856G9777」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。ベンチレーター2ヶ。90度ストッパー。庫内灯2ヶ。 左サイド扉スライド式。右前上部穴あき補修跡あり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】