

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年11月	TPG-NLR85AN	ドライバン	NLR85-7035640	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
78,161km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長:3,100 mm 高:2,210 mm	幅:1,760 mm 門高:2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道昇進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。
エンジンキー2本（内1本キーレス付き）。ポデーキー4本。

記録簿 有 (R1/8、R1/11、R3/8~R7/2)

タイヤ残量

単位: mm

10	10		
—	—		
10	10	10	10
—	—	—	—
スベア		6	—





タイヤサイズ			
	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—
素材：スチール	備考：		

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	8X6G0921	平成30年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。ベンチレーター前後2対。左スライド式サイド扉。 左前キャスト部凹み・補修有。ルーフ前方凹み。左サイド扉上部水切り曲り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------