

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年6月	TKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7118409	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
134,717km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,330 mm 高:2,260 mm	幅:2,410 mm 門高:2,150 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	F左レンズひび、左ドア レンズ擦れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	右カバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	○	リザーバタンクキャッ プひび(フルード満り無 し)
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー1本、サイドマーカ-不灯箇所有り、Fガラスリペア跡有り
記録簿 ()

タイヤ残量




単位: mm

	12	12	
	—	—	
9	9	13	13
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール		備考：スペア以外スタッドレス	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMZ 「W6DD673」	平成30年
【備考】ラッシング2段、庫内灯3ヶ、引き出しフック5対、庫内キズ汚れ有り、床汚れ有り、左側ステンレス工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	OG1002K-3MRA2 「18T038610N」	平成30年3月
【備考】最大昇降荷重:1000kg、全長1570mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャストーストップパー迄1380mm、庫内リモコン、フラットホーム損傷箇所有り、ポンプユニットにじみ			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ