

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年11月	TPG-NLR85AN	ドライバン	NLR85-7035873	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
90,420km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	バキューム	長：3,100 mm 高：2,210 mm	幅：1,760 mm 門高：2,160 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
			タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 75L
点検項目	結果	状態	上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎					上物仕様		
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態
リターダ	／		床材質	／	木材	上物仕様		
特記事項						上物仕様		





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
 エンジンキー2本(キーレス付1本)、ボディキー4本。

記録簿 有 (R2/5～R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	4			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
5	6	8	8	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		6	—	スペア		195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	「8X6G0924」	平成30年
【備考】 ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。90度ストッパー。 ベンチレーター2ヶ。庫内灯2ヶ。左前キャスティング割れ補修跡。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】