

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年10月	TPG-FEB80	ドライバン	FEB80-570043
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
109,758km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：4,490 mm 幅：2,075 mm 高：2,340 mm 門高：2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	◎		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	／					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 ボディ天井穴あき銀テープ補修跡 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本 キーレスリモコン1個 ボディキー2本

記録簿 有（H31/1～R7/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	8	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		10	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ		(不明)
【備考】スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 ベンチレーター前後1対 LED庫内灯2個 90度ストッパー1対 ボディ天井穴あき銀テープ補修跡 ボディコーションプレートなし			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6484N 「S90402080」	平成30年4月
【備考】庫内リモコン キャスターストッパー 全長1170mm 全幅2140mm 有効長1135mm 有効幅2100mm 最大昇降荷重1000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ