Uuugroup 車両チェックシート 管理番号:入庫予定 日付: R07, 08/05

車名  初年度登録			型式			形状		車台番号				
日野		平成30年6月	TKG-FD9JLAA			冷凍バン		FD9JLA-20576				
走行    馬力		馬力	シフト	シフト			ブレーキ			ボディ内寸		
150,207km		210PS/154KW	M/T 6	M/T 6速		エアー				n 幅:2,200 mm n 門高:1,945 mm		
◎:良好	〇:通常	常走行問題なし △	: 要修理 /	:装備第	無し	※あくまでも≝	当社判	断基準による	るもので			
•	エンジン	ソ	•	<b>T</b> 電装関係			<b>▼</b> キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果		状態	片	検項目	結果	状態		
異音	0		エアコン	0			シー	·  -	0			
オイル混入	0		スターター	0			ヘッ	ドライト	0	HID		
オイル漏れ	0		オルタネーター	0			ウィ	ンカー	0			
水混入	0		P/W(運転席)	0				パー	0			
水漏れ	0		P/W(助手席)	0			≥5	·—	0	r		
燃料漏れ	0		坂道発進装置	0								
排気	0		異常ランプ	0					走行队	•		
マフラー	0		オーディオ	0	ナビ	<b>すき</b>	片	検項目	結果	状態		
ターボ	0		バックカメラ	0	カラ・	_	リー	·フサス	0			
冷却水吹返	0		電格ミラー	0			エア		/	p		
7	ミッシ	ョン	ETC	0	標準		パワ	ステ	0	F		
点検項目	結果	 状態	タコグラフ	/			ハン	′ドル	0			
ギア鳴き	() ()	p (16)	· •	上物仕	<b>-</b> 上様		燃料	タンク	0	スチール 100		
ギア抜け	0	•••••	' 点検項目	結果		状態		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	i	100L		
クラッチ	0		c±++66		アル	<u> </u>			デフ			
<b>異音</b>	0		<b>.</b> 床材質	/	縞板				結果	状態		
オイル漏れ	0						異音		0			
リターダ /			•				オイ	ル漏れ	0			
		•••••	•				デフ	'ロック	/			
		•										
特記事項左	灰皿欠品	ベッドマットタバコ 1本 ボディキ-2	穴 キャブ内 傷·汚ね	れ有り								
	エンジンキー1本 ボディキー2本											
7 5	タイヤタ	量	•	タイヤサイズ								
		単位:mm										
13	3	8			22	25/80R17.5	225	5/80R17.5	_			
	] [					<u> </u>		_	_			
8 8	7 [	8 8	225/80R1	7.5	22	25/80R17.5	225	5/80R17.5		225/80R17.5		
	] [											
	<u></u> L		<u>-</u>	<del></del>		<u> </u>		<u> </u>	<del>-</del>	<u> </u>		
スペア			スペア 225/80R17.5									
		<u> </u>	素材:スチール									
			ポパ・ヘノー)	V	PHS :							


	上物	仕様						
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式 平成30年					
冷凍バン	日本フルハーフ	GFF7 (R-MVSGFF7P706450)						
【備考】断熱:サイド100mm/リヤ100mm 片開式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ パレティナガイド LED庫内灯2個水抜き穴4ヶ所								
今本機 / 古妹 (フカンバイ付)	苯重	TDJS60A-L2	亚成20年					

【備考】マイナス30.0℃設定 1時間で28.9→3.2℃確認 稼働時間3559時間 スタンバイケーブル


CG1002K-3MRA 格納ゲート 極東開発工業 平成30年3月 「18T038544N」

【備考】庫内リモコン キャスターストッパー 全長1575mm 全幅2235mm 有効長1415mm 有効幅2200mm 最大積載荷重1000kg

外装状態							
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石				
有	確認済	<b>/</b> ]/	点傷有				





冷凍機/直結(スタンバイ付)



「846100162BL」

平成30年





【外装】 【ボデー内】

<b>外装</b> キズ	<b>外装</b> へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内へこみ	<b>庫内</b> 穴あき	<b>床</b> 汚れ
-----------------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	------------------	----------------