

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	2KG-FC2ABA	冷凍パン	FC2AB-105619
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
101,152km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,155 mm 幅: 2,285 mm 高: 1,960 mm 門高: 1,950 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎		電装関係			オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		ETC	◎	標準	デフロック	/	
異音	◎		タコグラフ	/		燃料タンク		
オイル漏れ	◎		キャビン			燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	/		電装関係			ハンドルの状態		
			異常ランプ	◎		ハンドル	○	擦れ

特記事項 キャビン内傷・汚れ有り
エンジンキー1本 ボディキー1本
記録簿 有 (H30/10~R3/10、R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	6	5	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			7	—	—	—	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186083」	平成30年6月
【備考】断熱: サイド75mm/リヤ95mm 片開式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ バレティナガイド LED庫内灯2個 水抜き穴4ヶ所 90度ストッパー1対			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	1.XV72LSC-U 「F186083」	平成30年6月
【備考】リフト30℃設定 外気温32℃時、前31.5→リフト2.0℃ 稼働時間: E/gJ/g 1431時間/ｽﾀﾝﾊﾞｲ 1291時間 スタンバイケール			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S90301078」	平成30年3月
【備考】ラジコン 庫内リモコン キャスターストッパー 全長1555mm 全幅2350mm 有効長1410mm 有効幅2300mm 最大昇降質量1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			