

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年7月	TPG-NPR85AN	冷凍バン	NPR85-7080061	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
21,322km	136PS/110KW	A/T 6速	ハキューム	長：4,240 mm 高：1,900 mm	幅：1,880 mm 門高：1,890 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	／		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
異音	◎		デフ			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項

キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本（内、キーボード付1本）





記録簿

有（H31/4～R7/4）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			205/80R17.5	205/80R17.5		
—	—			—	—		
9	9	9	9	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	—	スペア		205/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186166」	平成30年6月
【備考】断熱：サイド100mm/リヤ100mm スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ バレティナガイド LED庫内灯2個 水抜き穴4ヶ所 保冷カーテン			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	1.XV32LSC-P 「F186188」	平成30年6月
【備考】マイナス30℃設定 外気温30℃時、1時間で 前30.5→マイナス3.5℃ 稼働時間：E/g277' 682時間/スカパ 1777' 10163時間 スタンバイケープル			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058826N」	平成30年5月
【備考】ラジコン 庫内リモコン キャスターストッパー 全長1225mm 全幅2065mm 有効長1000mm 有効幅2000mm 最大昇降荷重1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】