

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年7月	TPG-XZU712M	冷凍パン	XZU712-0003868
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
69,637km	136PS/100KW	A/T 6速	ハキューム	長: 4,240 mm 幅: 1,880 mm 高: 1,900 mm 門高: 1,885 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			ETC			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ			ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	アルミ 縞板	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	
						デフロック	/	





特記事項 2025.07.25 69,637km時 バッテリー交換済
 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー2本 ボディキー1本
記録簿 有 (R6/10、R7/1)

タイヤ残量			
単位: mm			
7	7		
-	-		
7	7	7	7
-	-	-	-
スペア		8	-

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	-	-	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
-	-	-	-
スペア		225/70R16	-
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186172」	平成30年6月
【備考】断熱: サイド100mm/リヤ100mm スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ パレティナガイド LED庫内灯2個 水抜き穴4ヶ所 保冷カーテン(サイドのみ)			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	1XV32LSC-M 「F186172」	平成30年6月
【備考】リフト30℃設定 外気温37℃時、1時間で40.0→4.0℃確認 積算時間: E/g)77 1669時間/ｽﾀﾝﾊﾞｲﾝｸﾞ 5052時間 スタンバイケープル			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058810N」	平成30年5月
【備考】ラジコン 庫内リモコン キャスターSTOPパー 全長1225mm 全幅2065mm 有効長1000mm 有効幅2000mm 最大昇降荷重1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ