

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	TPG-NPR85AN	冷凍パン	NPR85-7079866
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
44,470km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキウム	長: 4,240 mm 幅: 1,870 mm 高: 1,900 mm 門高: 1,880 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		オイルパン にじみ	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右カバー及びステー擦 れ
水漏れ	◎		坂道発進装置	/				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
排気	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
ターボ	◎		電格ミラー	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 編板	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	/							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー2本

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		205/80R17.5	205/80R17.5		
	—	—		—	—		
8	8	8	9	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		9	—		205/80R17.5		—

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F186181」	平成30年6月
【備考】ラッシングレール2段、エアリブ、パレティナガイド、庫内灯2ヶ、リヤ3枚扉、左側スライド式サイドドア、サイドドア保冷カーテン1、断熱材厚みリヤ100mmサイド100mm、水抜き穴前後4ヶ所、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「F186181」	平成30年6月
【備考】2室仕様、-30℃設定、1時間運転28.5℃→-2.0℃(外気温29℃)、累積稼動時間3346時間、スタンバイコード2本付き			
格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MRA2 「18T058819N」	平成30年5月
【備考】最大昇降荷重:1000kg、全長1220mm、全幅2040mm、有効幅1910mm、キャスターストッパー迄970mm、庫内リモコン、ラミコン、プラットホーム損傷箇所有り			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ポデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------