

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、燃料タンクキー1本、キャブ内キズ汚れ、右サイドバンパー腐食有り、左Rフェンダー曲がり
工具箱蝶番固着、キャブルーフ傷有り

記録簿 有 (R2/10、R6/5~R7/2)

素材：スチール 備考：

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ