

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年11月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7133718
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
51,345km	190PS/140KW	M/T 6速	エア－	長：5,410 mm 幅：2,130 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ ビニールカバー付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左右カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎							
異音	◎					パワステ	○	リザーバタンクキャッ プひび（フルード満り無 し）
オイル漏れ	◎					ハンドル	○	擦れ
リターダ	／					燃料タンク	◎	スチール 100L
						デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	



特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、室内汚れ

記録簿 有 (R3/10、R4/11、R6/5～R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12	12		245/80R17.5	245/80R17.5		
	—	—		—	—		
1	1	2	0	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア			7	—	—	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	「2151 69J」	平成30年
【備考】3方開、セイコーラック、ロープフック左右14対後ろ3ヶ、ロープ穴3対、荷台内側キズ汚れ有り、床板腐食、右側工具箱			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344 「G105805」	平成30年10月
【備考】吊り上げ荷重2.93t、4段ブーム、フックイン、標準幅アウトリガー、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		